


一、概述

HHSC08系列上料机控制器(以下简称控制器)是适用于交流50Hz,工作电源三相四线AC380V的控制电路中专为弹簧上料机、螺杆上料机、螺旋(真空)上料机而设计的专用控制器,具有时间控制、缺相、过载保护功能。


二、主要技术数据

- 1、工作电源: 三相四线AC380V 50Hz, 允许电压波动范围(85%~110%)Ue。
- 2、控制负载功率: 三相0.5kW~3kW。
- 3、触点容量: 20A AC380V(阻性)。
- 4、延时范围: a) HHSC08-A弹簧上料机、HHSC08-B螺杆上料机: 1s~9999s可任意设定;
b) HHSC08-C螺旋(真空)上料机: 1s~99h可任意设定。
- 5、计时显示方式: LED 倒计时(正计时可定做)。
- 6、具有电源指示(通电状态下保持常亮)、运行指示(电机运转时亮)、停止指示(工作周期中停止上料时亮)、故障指示(电机保护时亮)。
- 7、环境温度: -5°C ~40°C。
- 8、海拔: 不超过2000m。
- 9、湿度: 安装地点最高温度为40°C时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低温度下可允许有较高的相对湿度, 例如20°C时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 10、重复误差: ≤1%。
- 11、断相保护: 当三相电流中任意一相断开或缺失时, 动作时间在3s~6s内。
- 12、过载保护功能: 脱扣等级10A级, 过载保护反时限特性见第五条。


五、面板说明



HHSC08-A




HHSC08-B




HHSC08-C


三、接线图



四、外形及安装尺寸图(mm)



六、过载保护反时限特性图



①

②

③

④

七、工作模式介绍

HHSC08-A：接通电源(断路器)，电源指示灯亮，需在5秒内根据所选电机功率调整面板上的功率调整旋钮，设定保护电流值，若在5秒内未设定好，需重新上电并重新设定。设定完毕后，自动进入时间设置界面，数码管显示上次设定的时间值，按键设定时间。接通转换开关，继电器吸合，电动机通电启动，开始上料，待上料到预设位置时，获得外部信号(检测行程开关)，继电器释放，切断电动机电源，停止上料，同时开始计时，计时过程中，行程开关信号无效，计时完毕，继电器吸合，电机重新上电，如此重复前述过程。整个过程中若关断转换开关或电机有故障，继电器释放，切断电动机电源，停止上料。

HHSC08-B：接通电源(断路器)，电源指示灯亮，需在5秒内根据所选电机功率调整面板上的功率调整旋钮，设定保护电流值，若在5秒内未设定好，需重新上电并重新设定。设定完毕后，自动进入时间设置界面，数码管显示上次设定的时间值，按键设定时间。按下启动按钮，继电器吸合，电动机通电启动，开始上料，同时开始计时，计时完毕，继电器释放，切断电动机电源，停止上料。整个过程中若按下停止按钮或电机有故障，继电器释放，切断电动机电源，停止上料。

HHSC08-C：接通电源(断路器)，电源指示灯亮，需在5秒内根据所选电机功率调整面板上的功率调整旋钮，设定保护电流值，若在5秒内未设定好，需重新上电并重新设定。设定完毕后，自动进入时间设置界面，数码管和时基指示显示上次设定的时间值，按键设定时间和时基，接通转换开关，继电器吸合，电动机通电启动，开始上料，同时T1计时，计时完毕，继电器释放，切断电动机电源，停止上料，同时T2计时，计时完毕，继电器吸合，重复前述过程。整个过程中若关断转换开关或电机有故障，继电器释放，切断电动机电源，停止上料(计时过程中，未在计时的一组不显示)。

⑤

八、使用说明

1、先将断路器开关切换到“关”的位置，将产品电源输入端A、B、C、N接好，再将输出端U、V、W接到电动机，连接线必须拧紧，检查接线是否正确(HHSC08-A需接行程开关，接在端子4、5)。

2、以HHSC08-B、上次设定的保护电流值5A(2.5kW)，上料时间为2345s，需设置保护电流值4A(2kW)，上料时间为3579s为例。




3、若需重新设定工作时间，按下停止按钮将产品切换到停止状态即可设定。

⑥

九、订货须知

需说明产品型号、数量，有特殊要求时，应另注明。
例如：HHSC08-B 100只。



HHSC08系列
上料机专用控制器

非常感谢您使用欣灵牌上料机专用控制器。
使用产品前请阅读使用说明书！

07A059E5

C-Lin 欣灵

使用说明书
Products Instructions